




図のように折り返して挟む



約3 cm出した状態でカットし、
バンドを引っ張りながら
レバーを180°倒し、
「パチン」というまで押し込む。

| | | | | |
|----|-----|-----|----|----|
| 2 | レバー | POM | 1 | |
| 1 | 本体 | POM | 1 | |
| 符号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |

| 製品仕様図 | | | |
|-----------------|----|-----------|---|
| 尺度 | 品名 | 樹脂タイプ用締付具 | |
| 1/1 | | POB-CP10 | |
| 第三角法 | 図番 | WB30771A |  |
| 未来工業株式会社 | | | |